

Consumíveis MIG/MAG

Código	Ø (mm)	Dimensões (mm)	Material
MA 010	0,8		E-Cu
MA 012	1,0		
MA 013	1,2		
MA 020	0,8		E-Cu
MA 022	1,0		
MA 023	1,2		
MA 030	0,8		E-Cu
MA 032	1,0		
MA 033	1,2		
MA 040	0,8		E-Cu
MA 042	1,0		
MA 043	1,2		
MA 050	0,8		E-Cu
MA 052	1,0		
MA 053	1,2		
MA 060	0,8		E-Cu
MA 062	1,0		
MA 063	1,2		
MA 090	0,8		Cu-Cr-Zr
MA 092	1,0		
MA 093	1,2		

Código	Ø (mm)	Dimensões (mm)	Material
MA 120	0,8		Cu-Cr-Zr
MA 122	1,0		
MA 123	1,2		
MA 142	1,0		Cu-Cr-Zr
MA 143	1,2		
MA 144	1,6		
MA 280	0,8		E-Cu
MA 282	1,0		
MA 283	1,2		
MA 286	0,8		E-Cu
MA 288	1,0		
MA 289	1,2		
MA 040A	0,8		E-Cu
MA 042A	1,0		
MA 043A	1,2		
XA 010	0,6		E-Cu
XA 011	0,8		
XA 013	1,0		